Zestawienie materiałów i podzespołów

Lp	Symbol	N a z w a	Wielkość - dane techn.	U w a g i
1	R 101	Opornik warstwowy	1 M/0,5 W	
2	R 102	" "	10 k/0,5 W	
3	R 103	" "	1 M/0,5 W	
4	R 104	" "	10 k/0,5 W	
5	R 105	" "	1 M/0,25 W	
6	R 106	" "	47 0,25 W	
7	R 107	" "	10 k 0,25 W	
8	R 108	" "	20 k 0,25 W	
9	R 109	" "	5 k 1 W	
10	R 110	" "	250 0,25 W	
11	R 111	" "	150 0,25 W	
12	R 112	" "	50 0,25 W	
13	R 113	" "	25 0,25 W	
14	R 114	" "	15 0,25 W	
15	R 115	" "	5 0,25 W	
16	R 116	" "	2,5 0,25 W	
17	R 117	" "	2,5 0,25 W	
18	R 118	" "	47 0,25 W	
19	R 119	" "	150-300 k 0,25 W	
20	R 120	" "	2,5 k 0,25 W	
21	R 121	" "	100 k 0,25 W	
22	R 122	" "	4,7 k 4 W	
23	R 123	" "	680 1 W	
24	R 124	" "	100 k 0,25 W	
25	R 125	" "	1 M 0,25 W	
26	R 126	" "	2,5 k 0,25 W	
27	R 127	" "	47 0,25 W	
28	R 128	" "	4,7 k 1 W	
29	R 129	" "	680 1 W	
30	R 130	" "	470 1 W	
31	R 131	Potencjometr warstwowy	1 k 2 W	
32	R 132	Opornik warstwowy	1 M 0,25 W	
33	R 133	" "	47 0,25 W	
34	R 134	" "	4,7 k 1 W	
35	R 135	" "	680 1 W	
36	R 136	" "	125 0,25 W	
37	R 137	" "	1 M 0,25 W	

Zestawienie materiałów i podzespołów

Lp	Symbol	N a z w a	Wielkość - dane techn.	U w a g i
38	R 138	Opornik warstwowy	47 0,25 W	
39	R 139	" "	680 1 W	
40	R 140	" "	820 k 0,25 W	
41	R 141	" "	820 k 0,25 W	
42	R 142	" "	150 0,25 W	
43	R 143	" "	400 0,25 W	
44	R 144	" "	33 0,25 W	
45	R 145	Opornik drutowy	36 1 W	
46	R 146	Opornik warstwowy	33 0,25 W	
47	R 147	" "	810	
48	R 148	" "	2,5 k	
49	R 149	" "	810	
50	R 150	" "	1,5 k 0,5 W	
51	R 151	" "	1,5 k 0,5 W	
52	R 152	Potencjometr drutowy	50 1 W	
53	R 153	" "	-	
54	R 154		"	
55	R 201	Opornik warstwowy	1 M 0,5 W	
56	R 202	"	10 k 0,5 W	
57	R 203		47 0,25W	
58	R 204		1 M 0,25W	
59	R 205		6 k 2 W	
60	R 206		10 k 0,25W	
61	R 207		20 k 0,25W	
62	R 208		1 k 0,25W	
63	R 209	Potencjometr	1 k	
64	R 210	Opornik warstwowy	0,33 M 0,25W	
65	R 211		3 k 0,25W	
66	R 212		100k 0,25W	
67	R 213		4,7 k 1 W	
68	R 214		680 1 W	
69	R 215		100 k 0,25W	
70	R 216		820 k 0,25W	
71	R 217		3 k 0,25W	
72	R 218		47 0,25 W	
73	R 219		4,7 k 1 W	
74	R 220		680 1 W	
75	R 221		33 0,25W	
76	R 222		1 M 0,25W	

Zestawienie materiałów i podzespołów

Lp	Symbol	N a z w a	Wielkość - dane techn.	U w a g i
77	R 223		47 0,25 W	
78	R 224		4,7 k 1 W	
79	R 225		680 1 W	
80	R 226		125 0,25 W	
81	R 227	Opornik warstwowy	1 M 0,25 W	
82	R 228	" "	47 1 W	
83	R 229	" "	680 1 W	
84	R 230	" "	150 0,25 W	
85	R 231	" "	400 0,25 W	
86	R 232	" "	470 k 0,25 W	
87	R 233	" "	470 k 0,25 W	
88	R 234	" "	47 0,25 W	
89	R 235	Opornik drutowy	36 1 W	
90	R 236	Opornik warstwowy	47 0,25 W	
91	R 237	" "	1020 -	
92	R 238	" "	2,7 k 1 W	
93	R 239	" "	1020 -	
94	R 240	" "	1,5 k 0,5 W	
95	R 241	" "	1,5 k 0,5 W	
96	R 242	" "	4,7 k 0,5 W	
97	R 243	" "	100 0,5 W	
98	R 301	" "	3,3 k 1 W	
99	R 302	" "	3,3 k 1 W	
100	R 303	" "	27 k 2 W	
101	R 304	" "	1 M 0,25 W	
102	R 305	Potencjometr warstwowy	10 k 2 W	
103	R 306	Opornik warstwowy	1,5 k 0,5 W	
104	R 307		2 k 0,5 W	
105	R 308		1 M 0,25 W	
106	R 309		1 k 0,5 W	
107	R 310	Opornik warstwowy	1 M 0,25 W	
108	R 311	" "	68 k 2 W	
109	R 312	" "	6,2 k 2 W	
110	R 313	" "	40 0,25 W	
111	R 314	" "	5 k 0,25 W	
112	R 315	" "	47 0,25 W	
113	R 316	" "	500 1 W	
114	R 317		-	
115	R 318	" "	680 1 W	

Zestawienie materiałów i podzespołów

Lp	Symbol	N a z w a	Wielkość - dane techn.		U w a g i
116	R 319	Opornik warstwowy	150	0,5 W	
117	R 320	" "	111	0,5 W	
118	R 321	" "	50 k	0,5 W	
119	R 322	" "	25 k	2 W	
120	R 323	" "	15 k	2 W	
121	R 324	Potencjometr warstwowy	5 k	2 W	
122	R 325	Opornik warstwowy	2 k	0,25 W	
123	R 326	" "	68 k	0,25 W	
124	R 327	" "	100 k	0,25 W	
125	R 401	" "	5 M		
126	R 402	Potencjometr warstwowy	1,5 M		
127	R 403	" "	1,5 M		
128	R 404	Opornik warstwowy	5 M		
129	R 405	" "	5 M	0,5 W	
130	R 406	" "	10 k	0,25 W	
131	R 407	" "	68 k	0,25 W	
132	R 408	" "	680 k	0,25 W	
133	R 409	Potencjometr warstwowy	100 k		
134	R 410	Opornik warstwowy	50 k		
135	R 411	" "	50 k	0,25 W	
136	R 412	" "	100 k	0,25 W	
137	R 413	" "	100 k	1 W	
138	R 414	" "	150 k	0,5 W	
139	R 415	Potencjometr warstwowy	200 k		
140	R 416	Opornik warstwowy	100 k	0,5 W	
141	R 417		250 k	1 W	
142	R 418		250 k	1 W	
143	R 419		500 k	1 W	
144	R 420	Potencjometr warstwowy	200 k		
145	R 421	Opornik warstwowy	5 k	0,5 W	
146	R 422	Potencjometr warstwowy	1,5 M		
147	R 423	" "	1,5 M		
148	R 424	Opornik warstwowy	5 M	0,5 W	
149	R 501	" "	820 k	0,5 W	
150	R 502	" "	0,2 M	0,5 W	
151	R 503	Potencjometr warstwowy	500 k		
152	R 504	Opornik warstwowy	10 k	0,5 W	
153	R 505	" "	2,2 M	0,5 W	
154	R 506	Potencjometr warstwowy	1,5 M		

Zestawienie materiałów i podzespołów

Lp	Symbol	N a z w a	Wielkość - dane techn.	U w a g i
155	R 507	Opornik warstwowy	470 k 0,5 W	
156	R 508	" "	4,7 k 0,5 W	
157	R 509	" "	50 k 2 W	
158	R 510	" "	500 k 0,5 W	
159	R 511	" "	50 k 1 W	
160	R 512	" "	50 k 1 W	
161	R 513	" "	2,5 k 1 W	
162	R 514	" "	150 k 1 W	
163	R 515	" "	47 0,25W	
164	R 516	" "	100 0,25W	
165	R 517	" "	47 0,25W	
166	R 518	" "	100 0,25W	
167	R 519	" "	47 0,25W	
168	R 520	" "	100 0,25W	
169	R 521	Opornik drutowy	3 12 W	
170	R 522	" "	2 k 12 W	
171	C 101	Kondensator ceramiczny	4-30 pF 500/1500	trimmer
172	C 102	Kondensator papierowy	1 nF 500/1500	bezindukcyjny
173	C 103	" olejowy	0,1 uF 250/750	"
174	C 104	" "	0,1 uF 250/750	"
175	C 105	" elektrolit.	32 uF 250/300	
176	C 106	" olejowy	0,1 uF 250/750	bezindukc.
177	C 107	" "	50 T 125/350	
178	C 108	" "	50 T 125/350	
179	C 109	" "	0,1 uF 250/750	bezindukc.
180	C 110	" elektrolit.	32 uF 250/300	
181	C 111	" "	32 uF 250/300	
182	C 112	" "	32 uF 250/300	
183	C 113	" olejowy	0,1 uF 250/750	bezindukc.
184	C 114	" elektrolit.	32 uF 250/300	
185	C 115	Kondensator elektrolit.	32 uF 250/300	
186	C 116	Kondensator olejowy	0,1 uF 250/750	bezindukc.
187	C 117	" "	0,1 uF 250/750	"
188	C 118	" "	0,1 uF 250/750	"
189	C 119	" ceramiczny	5-30 pF 500/1500	trimmer
190	C 120	" papierowy	5 n 250/750	
191	C 121	" olejowy	0,1 uF 250/750	bezindukc.